



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO DAS ETAPAS 01 E 02

Nova Santa Bárbara, 13 de outubro de 2025.

CALÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES – Dispensa de Licitação nº003/2025 – Contrato 004/2025



PLACA DE OBRA: FOTO 000



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

IMAGEM 01



IMAGEM 02





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

IMAGEM 03



IMAGEM 04





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

IMAGEM 05



IMAGEM 06





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

IMAGEM 07




IMAGEM 08





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

IMAGEM 09



IMAGEM 10





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

IMAGEM 11



IMAGEM 12





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

IMAGEM 13



IMAGEM 14





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

IMAGEM 15



IMAGEM 16





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

IMAGEM 17



IMAGEM 18





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

IMAGEM 19



IMAGEM 20





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

IMAGEM 21



IMAGEM 22





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

IMAGEM 23



IMAGEM 24





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

IMAGEM 25



IMAGEM 26





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

IMAGEM 27



IMAGEM 28





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

IMAGEM 29



IMAGEM 30





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Conforme verificado nas 31 imagens, a empresa em questão executou todo o serviço de acordo com o contrato e cumpriu todas as metas. Afirmando, a partir deste documento que a medição seja feita em sua totalidade, ou seja, as duas etapas, pois a empresa executou todo o serviço e é passível de pagamento total. Sem mais a acrescentar neste relatório fotográfico e de medição total.

Danilo Dassayev Gozi

Engenheiro Civil

CREA PR 161.684/D

Responsável pela Fiscalização dos Serviços Prestados